

1 Wichtige Information für Hybridmanager IHM200 mit Kessel KBH192i und KBH195i

Der Hybrid-Manager IHM200 ist im Lieferumfang der KBH-Kessel enthalten.




Bild 1 Hybridmanager IHM200

ACHTUNG

Störung durch falsche Installationsreihenfolge!

Das System zeigt eine fehlende Außeneinheit (ODU) an und arbeitet möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

- ▶ Im Lauf der Installation die Außeneinheit ODU anschließen.
- ▶ **Erst danach** IHM200 montieren.




Bild 2

0010061480-001

1 Important information for IHM200 hybrid manager with KBH192i and KBH195i boilers

The IHM200 hybrid manager is included in the scope of delivery of KBH boilers.




Fig. 3 IHM200 hybrid manager

NOTICE

Malfunction caused by incorrect installation order!

The system indicates a missing outdoor unit (ODU) and may not be working properly.

- ▶ During installation, connect the outdoor unit (ODU).
- ▶ **Afterwards**, mount IHM200.




Fig. 4

0010061480-001

